

-43-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 79 112

Vilnius
(Miestas)

Bajorai Gelgondo
(gatvė)


69-B-14
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalūs

Horizontalūs




(O) 1, 2 3



(O) 3

X = 6068407,88
Y = 579006,12



↑
Š

A. Gelgondo g-vė

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		187,21	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		187,21	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—			Pastabos:	
Vamzažiai	Nr.1	PE	315x18,7	Viršus	1,96	185,25		
				Apačia				
	Nr.2	PE	315x18,7	Viršus	1,96	185,25		
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,10	185,11	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-12691	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	J. Krukovski
				Apačia				(pavarde)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	V. Augūnas
				Apačia				(pavarde)
	Nr.7			Viršus			2008 m. 05 mėn.	
				Apačia				

(Įrengimo tyrinėjimo data)