

- 4 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 113²

Vilnius
(Miestas)

Bajorai *Gelgondo*
(gatvė)


69-B-14
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 8 met.
Dangtis	KET	650	—	187,11	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	187,11	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1500	2,38	184,73	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	315X18,7	Viršus 1,52 185,59	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	315X18,7	Viršus 1,52 185,59	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Objektas: 01-2-12691
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė <i>J. Krukovski</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino <i>V. Augonas</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2008 m. 07 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	