

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 123.

Vilnius
(Miestas)


Bajorai A. Gelgauda
(gatvė)

69-B-14
(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



X= 60683 78,26

Y= 579019,80



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	187,31	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	187,31	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	100	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,24 186,07	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	Objektas: 01-2-12691
				Apačia	1,24 186,07	
	Nr.3			Viršus	—	Sudarė J. Krukovski J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	
	Nr.4			Viršus	—	Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	
	Nr.5			Viršus	—	2009 m. 09 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	—	
	Nr.6			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.7			Viršus	—	
				Apačia	—	