

41 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (57) 62

Vilnius
(Miestas)

Bajorai A. Gelgaudo g.
(gatvė)

69-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6068439,15
Y= 578970,06



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	<u>190,61</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>190,61</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	<u>1,62</u> <u>188,99</u>
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	<u>1,62</u> <u>188,99</u>
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-212691

Sudarė [initials] J. Krukovski
(parašas) (pavarde)

Patikrino [initials] V. Augūnas
(parašas) (pavarde)

2008 m. 05 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)