

42.

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 62) 63

Vilnius
(Miestas)


Bajorai A. Gelgaudo g.
(gatvė)

69-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6068417,16
Y= 578972,13



↑
Š

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		189,29	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		189,29	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vandžiai	Nr.1			Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1,63	187,66	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas: 01-2-12691	
Sudarė	J.Krukovski
(parašas)	(pavarde)
Patikrinęs	V.Augūnas
(parašas)	(pavarde)
2008 m. 05 mėn.	
(Įrengimo tyrimo data)	