

- 44 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (78) 65

Vilnius
(Miestas)

Bajorai A. Gelgaudo g.
(gatvė)


69-B-14
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

X = 606840,971
Y = 579004,86

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 5 nėra
Dangtis		KET	300	—	187,29	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	187,29	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		PVC	1000	1,70	185,59	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	
				Apačia	1,83	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	
				Apačia	1,83	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	
				Apačia	1,83	
	Nr.4			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.5			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.6			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.7			Viršus	—	
				Apačia	—	
						AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
						Objektas: 01-2712691
						Sudarė:  J. Krukovski (parašas) (pavardė)
						Patikrino:  V. Augėnas (parašas) (pavardė)
						2008 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)