

-37-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 66

Vilnius
(Miestas)

Bajorai Gelgaudo
(gatvė)




69-B-14
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	191,06	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	191,06	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	315x18,7	Viršus 2,28 188,78	
				Apačia	
	Nr.2	PE	315x18,7	Viršus 2,28 188,78	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Fitalas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,42 188,64	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-12691
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2008 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	