

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (58) 68

Vilnius
(Miestas)

Bajorai

Gelgaudo
(gatvė)

69-B-14


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUJUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



$$x = 6068437,18$$
$$y = 578969,70$$



A. Gelgaudo
9-vi.

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		190,46	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	2,00		190,46	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—			Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	PE	315x18,7	Viršus	2,23	188,23	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	315x18,7	Viršus	2,23	188,23	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,37	188,09	Objektas: 01-2-12691
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
							Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavarde)
							Patikrino: V.Augūnas (parašas) (pavarde)

2008 m. 05 mėn.
(Įrengimo tyrimo data)