

-47-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 88) 73

Vilnius
(Miestas)

Bajorai A. Gelgaudo g.
(gatvė)


69-B-14
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 60684 32,94
Y= 579038,52

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	185,97	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	—	185,97	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-2-12691
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrinė V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2008 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	