

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 103

Vilnius
(Miestas)


Bajorai Laiškiškių g.
(gatvė)

69-B-15
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6068406,98
Y= 579186,88



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynes nėra
Dangtis		KET	300	—		195,30	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		195,30	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	3,10	192,20	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Objektas: 01-2/12691
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė <u>[initials]</u> J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrino <u>[initials]</u> V.Auganas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
						2008 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrimo data)	