

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~66~~ 66

Vilnius
(Miestas)


Bajorai Laiškiškių g.
(gatvė)

69-B-15
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		194,84	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		194,84	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	2,14	192,70	AB'Inžineriniai tyrimėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	2,14	192,70	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,18	192,66	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-12691
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino: V.Augonas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2008 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			