

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (33A) 44

Vilnius
(Miestas)

Bajorai J.K.Chodkevičiaus g.
(gatvė)


69-B-2
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6069226,45
Y= 579131,43



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 12 nėra
Dangtis		KET	600	—	183,73	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	183,73	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		PVC Bet	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		PVC Bet	1500	3,95	179,78	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		
				Apačia	4,10	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	4,10	
	Nr.3	PVC	160	Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,23	
	Nr.3'	PVC	160	Viršus		
				Apačia	4,03	
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		Objektas: 01-2212691
				Apačia		
Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde)						
Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavarde)						
2008 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)						