

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (33/1) 99

Vilnius
(Miestas)

Bajorai J.K.Chodkevičiaus g.
(gatvė)



69-B-2
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6069160,00
Y= 579117,67



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 6 nėra
Dangtis		KET	300	—	181,52	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	181,52	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		PVC bet	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		PVC bet	1000	2,18	179,34	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,40	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	
				Apačia	2,40	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	
				Apačia	2,27	
	Nr.4			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.5			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.6			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.7			Viršus	—	
				Apačia	—	
Objektas: 01-2-12691						
Sudarė				J. Krukovski		
		(parašas)		(pavardė)		
Patikrino				V. Augūnas		
		(parašas)		(pavardė)		
2008 m. 05 mėn.						
(Įrengimo tyrinėjimo data)						