

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (223) 141

Vilnius
(Miestas)


Bajorai Eglynlaukio g.
(gatvė)

69-B-3
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



X = 6069155,52
Y = 379370,71



Eglynlaukio g.



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		184,40	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		184,40	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,08	182,32	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2/12691
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2008 m. 03 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			