

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 33


Vilnius Bajory g. M.K. Šemėtos
(Miestas) (gatvė)

69-B-3
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)
(0,00)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Vertikalusis



Horizontalusis



$x = 6069236,04$
 $y = 579342,34$
M.K. Šemėtos g.



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	185,88	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	185,88	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		PVC	315	1,49	184,39	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,49	
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1,49	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
Objektas: 01-2-13504						
Sudarė S.V. Stankavičius (parašas) (pavardė)						
Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)						
2011 m. 04 mėn. 12 (įrengimo tyrimo data)						