| Vandentiekis | Sklendė | Kortelė Nr.( ) 71 |
|---|---|---|
| (Komunikacija) | (Įrenginio pavadinimas) | |
| Vilnius | Bajorai Vandenio g. | 69-B-4 |
| (Miestas) | (gatvė) | (Planšeto nomenklatūra) |

ŠULINIO PJUVIAI (m.)




PRIRIŠIMO SCHEMA




| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | KET | 150 | — | | 190,18 |
| Žemė | | — | — | 0,00 | | 190,18 |
| Sienos | | — | — | — | | |
| Dugnas | | — | — | | | |
| Vamzdžiai | Nr.1 | PE | 110x6.6 | Viršus | 1,80 | 188,38 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.2 | PE | 110x6.6 | Viršus | 1,80 | 188,38 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.3 | PE | 32 | Viršus | 1,84 | 188,34 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.4 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.5 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.6 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.7 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynes ..... nėra

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ---- nėra

Ar yra dujų? ---- nėra

Pastabos:

AB"Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2712691

| | | |
|---|---|---|
| Sudarė | (parašas) | J.Krukovsk (pavardė) |
| Patikrino | (parašas) | V.Augūnas (pavardė) |

2008 m. 07 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)