

-3-

Vandentiekis (drenažas) Kamera
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 80/10 133

Vilnius
(Miestas)


Bajorai Pelėdūnų g.
(gatvė)

69-B-7
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Vertikalusis



(0,00)
(0,73)

X= 6068903,91
Y= 579326,27

Horizontalusis



↑
Š

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 5 met.
Dangtis	KET	650	—	182,45	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	182,45	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1000	2,13	180,32	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,80	180,65
				Apačia	
	Nr.2			Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objektas: 01-2-12691
					Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
					2008 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)