

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 6019 141

Vilnius
(Miestas)


Bajorai Pelėdūnų g.
(gatvė)

69-B-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6068895,80
Y= 579371,75



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		182,71	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		182,71	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—		
				Apačia	1,83	180,88		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—		
				Apačia	1,83	180,88		
	Nr.3			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.4			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.5			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.6			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.7			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-12691

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavarde)

Patikrinė V. Augūnas
(parašas) (pavarde)

2008 m. 04 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)