

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 2021) 143

Vilnius
(Miestas)


Bajorai Pelėdūnų g.
(gatvė)

69-B-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



x= 6068895,19
y= 579384,09



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		182,48	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		182,48	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	2,23	180,25	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,23	180,25	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	2,23	180,25	
	Nr.4			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-12691
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	2008 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	