


-4-



Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)	Šulinys (Inžinierio pavadinimas)	Kortelė Nr. <u>64 61</u>
Vilnius (Miestas)	Bajorai <u>Šventelėliškių</u> (gatvė)	<u>69-13-7</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.) PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		175.84	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0.00		175.84	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1.84	174.00	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1.84	174.00	
	Nr.3	PVC	110	Viršus			Objektas: 01-2312691
				Apačia	1.20	174.64	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas:	01-2312691
Sudarė	<u>[Signature]</u> J. Krukovskis (parašas) (pavarde)
Patikrinęs	<u>[Signature]</u> V. Augūnas (parašas) (pavarde)
2009 m. 04 mėn. (Inžinierio tyrinėjimo data)	