

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 141

Vilnius
(Miestas)


Bajorai Mykolo Lietuvio g.
(gatvė)

69-B-8
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




X= 6068858,58
Y= 579633,69

Mykolo Lietuvio g.



Horizontalusis



⊕ 24,38 ⊕ 49,12 ⊕

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	174,61	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	174,61	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	3,25 171,36
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	—
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	—
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	—
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	—
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	—
				Apačia	

AB "Inžineriniai tyrimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2712691

Sudarė [Signature] J. Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature] V. Augūnas
(parašas) (pavardė)

2008 m. 02 mėn.
(Įrengimo tyrimo data)