

Buit. ir ūk. nuotekos
(Kommunikacija)

Buit. ir ūk. nuot. šulinys
(Inginio pavadinimas)

Nr.() 238 KORTELĖ




Vilnius
(Miestas)

Pavilnionių g.
(Gatvė)

75/33-0213, 69-C-14
(Planšetų nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>9</u> , metal. (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens <u>-</u> Ar yra dujų <u>-</u> Pastabos <u>X = 6067286.72; Y = 578075.43</u>
angtis		Betonas	650			178.94	
žemė		Gruntas		0.00		178.94	
Sienos		Betonas					
Dugnas		Betonas	1500	2.76		176.18	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			UAB "Kerista" Objekto nr. 2015-3 Sudarė <u>T. Vaičiulis</u> T. Vaičiulis Parašas Pavardė Patikrino <u>T. Vaičiulis</u> T. Vaičiulis Parašas Pavardė 2015-03-10 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	2.74	176.20	
	Nr. 1A	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1.70	177.24	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.88	176.06	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			