

42

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. <u>(13.) 222</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		(Gatvė)		<u>69-D-12</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		ket.	650		174.99	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	308	171.91	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus Apačia	3.22	171.77
	Nr. 2	-11-	150	Viršus Apačia	3.22	171.77
	Nr. 3	ket.	100	Viršus Apačia	2.27	172.72
	Nr. 4	ket.	100	Viršus Apačia	3.16	171.83
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/49.67.

Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)

1992 m. ... 03 ... mėn. ... d.

(Irenginio tyrinėjimo data)