

KF
(komunikacija)

Šulinys
(tremtinio pavadinimas)

Nr. 88

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Ukmergės
(gatvė)

69-D-13
(planeto nomenklatura)

8






Šulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 3 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		179.64	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	1.44	178.20	
Varnaižiai	1	PVC	200	Viršus Apačia 1.54	 J. Šalkausko personalinė įmonė 8 286 50075
	2	PVC	200	Viršus Apačia 1.54	
	3	PVC	100	Viršus Apačia 1.47	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
Objektas:					
Sudarė					B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
Patikrino					J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
2002 11					(tremtinio tyrinėjimo data)