

KF
(komunikacija)

šulinys
(irėginių pavadinti)

Nr. 89

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Ukmergės
(gatvė)


69-D-13
(planeto nomenklatura)

Sulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys

8
↑

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		179,77	Ar yra vandens?
Zemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	1.60	178,17	
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia	1.73 178.04
	2	PVC	200	Viršus Apačia	1.73 178.04
	3	PVC	100	Viršus Apačia	1.64 178.13
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					Objektas:
					Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino J. Salkauskas (v. pavardė) (parašas)
					2002 11 (irėginių tyrimo data)



J. Salkausko
personalinė įmonė
tel. 8 296 80075