

KF

(komunikacija)

Šulinys

(irnginio pavadinimas)

Nr. 92^a

KORTELE



Vilnius
(miestas)Ukmergės
(gatvė)69-D- 13
(planšetų nomenklatūra)S
↑

Šulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		179.78	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	1.72	178.06	
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia	1.89 177.94
	2	PVC	200	Viršus Apačia	1.84 177.94
	3	PVC	100	Viršus Apačia	1.74 178.04
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					Objektas:
					Sudarė E. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino J. Salkauskas (v. pavardė) (parašas)
					2002 11 (irnginio tyrinėjimo data)

J. Salkausko
personalinė įmonė
8 236 80075