

KF
(komunikacija)

šulinys
(irenginio pavadinimas)

Nr. 133

KORTELE

Vilnius
(miestas)

UKMERGĖS
(gatvė)



69-D-14
(planeto nomenklatura)

Šulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	315		181,61	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Slenos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	300			
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia 2.60 179,01	 J. Salkausko personalinė įmonė 8 286 80075
	2	PVC	200	Viršus Apačia 2.60 179,01	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
Objektas:					
Sudarė					B. Karvelis (v. pavadė) (parašas)
Patikrino					J. Salkauskas (v. pavadė) (parašas)
2003. 08					(irenginio tyrimo data)