

KF
(komunikacija)

šulinys
(tęrinio pavadinimas)

Nr. 142^a KORTELE

Vilnius
(miestas)

UKMERGĖS
(gatvė)



69-D-14
(planeto nomenklatura)

Šulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	315			180,08	Ar yra vandens?	
Zemė							Ar yra dujų?	
Sienos		PVC					Pastabos	
Dugnas		PVC	300					
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus			 J. Salkausko personalinė įmonė B 296 80075	
				Apačia	2,95	177,08		
	2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2,95	177,08		
	3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2,95	177,08		
				Viršus				
				Apačia				
				Viršus				
				Apačia				
Objektas:								
Sudarė		B. Karvelis (v. pavadė)		(parašas)				
Patikrino		J. Salkauskas (v. pavadė)		(parašas)				
2003. 08								
(tęginio tyrinėjimo data)								