

KF
(komunikacija)

šulinys
(irnginio pavadinimas)

Nr. 147

KORTELE

Vilnius
(miestas)

UKMERGĖS
(gatvė)



69-D-14
(planeto nomenklatura)

Šulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ketus	315			179.92	Ar yra vandens?		
Zemė							Ar yra dujų? Pastabos		
Sienos		PVC							
Dugnas		PVC	1000	2.90		177.02			
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia	3.05	176.87	 J.Šalkausko personalinė įmonė 8 286 80075		
	2	PVC	200	Viršus Apačia	3.05	176.87			
	3	PVC	160	Viršus Apačia	3.02	176.90			
				Viršus Apačia				Objektas:	
				Viršus Apačia					
				Viršus Apačia					Sudarė E. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
				Viršus Apačia					
			Viršus Apačia			2003.08 (irnginio tyrinėjimo data)			