



FK šulinio Nr. (79) 204 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Enguso 69-D-14
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
 ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIEŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Plotas	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... 4 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		181,87	Ar yra vandens?
Žemė			0,0	181,87	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dugnas	bet.	1000	265	179,22	
Vandens lygis	Nr. 1	ket	150	Viršus 2,75	179,12
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2,77	179,10
	Nr. 3	ket	100	Viršus 2,75	179,12
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 05-31-349...
					Sudarė <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1987 m. 11 ... mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)