

73

ITI Nr. 91^d

<u>FK</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>(74) 211</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Engelso</u> (Gatvė)		<u>69-D-14</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Plotas	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		182,53	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				40	182,53	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2,44	180,09	Pastabos
Vagėdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	2,49 180,04	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31-3689..</u> Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>87</u> m. ... <u>11</u> ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrimo data)
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	2,53 180,00	
	Nr. 3	bet	100	Viršus Apačia	2,48 180,05	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		