



72

ITI Nr. 91^d

<u>FK</u> (Komunikacija)	šulinio	Nr. <u>(75) 212</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	(Inžinierio pavadinimas) <u>Engelso</u> (Gatvė)	<u>69-D-14</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Plotas	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		182,39	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	182,39	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2.43	179,96	Pastabos
Vazdučiai	Nr. 1	ket	150	Viršus	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
				Apačia	
	Nr. 2	ket	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Objekto Nr. <u>01-3689</u>
					Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>87</u> m. <u>11</u> mėn. d.
					(Inžinierio tyrimo data)