

KF
(komunikacija)

Šulinys
(tęrinio pavadinimas)

Nr. 93

KORTELE

Vilnius
(miestas)

UKMERGĖS
(gatvė)

69-D-14
(planeto nomenklatura)


Šulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	315		181,84	Ar yra vandens?	
Zemė						Ar yra dujų?	
Sienos		PVC				Pastabos	
Dugnas		PVC	300				
Varnedžiai	1	PVC	200	Viršus		 J. Šalkausko personalinė įmonė 8 286 80075	
				Apačia	1,80		
	2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1,80		
	3	PVC	100	Viršus			
				Apačia	1,80		
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
						Objektas:	
						Sudarė	B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
						Patikrino	J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
						2003. 08 (tęginio tyrinėjimo data)	