

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

valymo įrenginys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (1) 94a

Vilnius

Ukmergės g.


69 - D - 14

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 6067425,37
Y = 579142,21



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės met.
Dangtis		KET	650	—		179,46	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	—		179,46	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1500	3,20		176,26	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	1,34	178,12	UAB "Inžineriniai tyrinėjimai" filialas "Topografija"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	1,39	178,07	
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas: 01-2-13391	
Sudarė	P.Tverkus (parašas) (pavardė)
Patikrino	V.Augūnas (parašas) (pavardė)
2011 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	