

<u>Ekalinis</u> (Komunikacija)		<u>kend. valymo įreng.</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (12) <u>149</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Ukmergės</u> (Gatvė)		<u>69-D-15</u> (Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>kopečios</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	plast.	650		173.16	
Žemė	gr.		0.00	173.16	Ar yra vandens?
Sienos	plast.				Ar yra dujų?
Dugnas	plastm.	2.0 x 1.5	2.72	170.44	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm.	160	Viršus Apačia 160	171.56
	Nr. 2	plast.	160	Viršus Apačia 1.60	171.56
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-V-5866</u>	
Sudarė	<i>K. R. S.</i> <i>Petravskas</i> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
1999. m. ... 02 ... mėn. l. d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	