

F. KANALIZACIJA

šulinio

Nr. (9) 177^a KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

VILNIUS

UKMERGES PL

69-D-15 (76/33-0218)

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto abmenklatura)



ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		174.46	(Medžiaga, kiekis)
Sėmė			0.00	174.46	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1.50	1.50	172.96	Pastaba,
Vandens	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 0.62	173.84
	Nr. 2	PVC	110	Viršus Apačia 0.62	173.84
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 0.62	173.84
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Objekto Nr.
					Sudarė <i>[signature]</i> H. MASIUKO (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[signature]</i> H. MASIUKO (parašas) (pavardė)
					2015 m. ... 08 ... mėn. ... d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)