

F. Kanclizacija
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šuliny
(Inginio pavadinimas)
Ukmergės pl
(Gatvė)



Nr. (7) 221^{II} KORTELE
69-D-15
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖVIAI (Maitinys dujų m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 8.44 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Kot	650		174,09	Ar yra vandens?
Žemė	Gr				Ar yra dujų?
Sienos	Bet				Pastabos
Dugnes	Bet	1,50	3,88	170,21	
Vamzžiai	Nr. 1	plastm 150	Viršus Apačia 4,70	169,99	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	plastm 150	Viršus Apačia 4,70	169,97	
	Nr. 3		Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-2-9054
	Nr. 4		Viršus Apačia		Sudarė P. K. (parašas) (pavardė)
	Nr. 5		Viršus Apačia		Patikrino J. S. (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		19 97 m. mėn. d.
	Nr. 7		Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)