

<u>F. Kana Liza</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Ukmergės pl</u> (Gatvė)		Nr. (6) <u>228</u> KORTELE <u>69-D-15</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>not 8 lip</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>Ket</u>	<u>650</u>		<u>174,78</u>	Ar yra vandens?
Žemė		<u>Gr</u>				Ar yra dujų?
Sienos		<u>Bet</u>				Pastabos
Dugnas		<u>Bet</u>	<u>150</u>	<u>4.52</u>	<u>170,26</u>	
Vandžiai	Nr. 1	<u>plastm</u>	<u>150</u>	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-2064..</u> Sudarė <u>P. Kana Liza</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>J. J. J.</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>97</u> m. mėn. <u>16</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>plastm</u>	<u>150</u>	Apačia	<u>4,64</u>	
	Nr. 3			Viršus	<u>170,14</u>	
	Nr. 4			Apačia	<u>4,64</u>	
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		