




<u>KF</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)		Nr. <u>165^a</u>		KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>S. Naugis</u> (gatvė)		<u>69-D-3</u> (planšto nomenklatura)		S ↑	
Šulinio pjūviai		Priirišimo brėžinys					
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	
Dangtis		ketus	650	184,14		Lipynės <u>12</u> (medžiaga, kiekis)	
Žemė				Ar yra vandens?		Ar yra dujų?	
Sienos		g./b.		Pastabos			
Dugnas		bet.	1500	4,00		180,14	
Vamzdžiai	1	PVC	400	Viršus Apačia	4,30	179,84	
	2	PVC	400	Viršus Apačia	4,30	179,84	
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				J. Šalkausko personalinė įmonė tel.8 286 80075			
Objektas:				Sudarė			
Patikrino				2006 08 (irenginio tyrinėjimo data)			