


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 159	KORTELE	70-A-11
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2015	Vilnius	M.Indriliūno
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



Pririšimo brėžinys

M.Indriliūno g.



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	325		179.12		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	179.12	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 2.68		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia 2.68		
	Nr.3			Viršus	Objektas	
				Apačia		
					2015.04.28.	
					(kortelės sudarymo data)	
					(kortelę sudarė)	