

KF
(komunikacija)

šulinys
(irenginio pavadinimas)

Nr. 193

KORTELE

Vilnius
(miestas)


M. Indriliūno
(gatvė)

70-A-11
(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai

(0.00)

Vertikalinis




Horizontalinis



Pririšimo brėžinys

2MG

S



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	315			177.63	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų?
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	2.18		175.45	
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia	2.28	175.35	 J. Šalkausko personalinė įmonė tel.8 686 80075
	2	PVC	200	Viršus Apačia	2.28	175.35	
				Viršus Apačia			Objektas:
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
			Viršus Apačia			Sudarė G. Lelekauskas (v. pavardė) (parašas)	
			Viršus Apačia			Patikrino J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)	
							2012 (įrenginio tyrinėjimo data)

J. Šalkausko
personalinė įmonė
tel. 8 686 80075

Objektas:

Sudarė G. Lelekauskas
(v. pavardė) (parašas)

Patikrino J. Šalkauskas
(v. pavardė) (parašas)

2012
(irenginio tyrinėjimo data)