

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 107

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Visorių
(gatvė)

70-A-16 (76/33-0122)
(planšto nomenklatura)

S

Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys


$x = 6068367,97$

$y = 580422,16$

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	315			185.82	Ar yra vandens?
Žemė				0.00		185,82	Ar yra dujų?
Sienos		PVC					Pastabos Papildyti bei:
Dugnas		PVC	315	1.61		184.21	2014-12-.....
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus Apačia	1.71	184.11	
	2	PVC	160	Viršus Apačia	1.74	184.11	
				Viršus Apačia			Objektas:
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
						Sudarė	G. Lelekauskas (v. pavardė) (parašas)
						Patikrino	J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
						2012 (įrenginio tyrinėjimo data)	

J. Šalkausko
personalinė įmonė
tel. 8 686 80075