

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 108a

Vilnius
(Miestas)

Visorių
(gatvė)


76/33-0122 (70-A-16)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6068380.43
y= 580457.35

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		183.50	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė		—	—	0.00		183.50	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos: —
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	2.48	181.02	
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.48	181.02	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: Visorių g.76B							
Sudarė				A.Venclovas			
		(parašas)		(pavardė)			
2015 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							