

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 116


Vilnius
(Miestas)

Visoriv
(gatvė)


70-A-16
(Planšetų nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



X = 6068371,12
Y = 580498,79



Vertikalusis

Horizontalusis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	18305	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	18305	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE 110	Viršus 2,20	18085	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.2	PE 110	Viršus 2,20	18085	
			Apačia		
	Nr.3	PE 32	Viršus 2,26	18081	Objektas: 01-2-13531
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		
			Apačia		
					Sudarė: J. Krukovsk (parašas) (pavardė)
					Patikrino: V. Augūnas (parašas) (pavardė)

Objektas: 01-2-13531

Sudarė: J. Krukovsk (parašas) (pavardė)

Patikrino: V. Augūnas (parašas) (pavardė)

2012 m. 07 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)