

70-A-1-151*

VANDENTIEKIO ŠULINIO kamera Nr. () 151* KORTELE

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

VILNIAUS RAJ. BAJORU, KM. Pauščių Takas.

70-A-1


(Adresas)

(Planšetio nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matavimo duoties m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



X=29805,08

Y=26041,19



X=6069063,31

Y=579701,15

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		182.83	Ar yra vandens? -
Žemė					Ar yra dujų? -
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	2,02x3,00	3.05	179.78	
Vandentis	Nr. 1	KET	100	Viršus 2.45 Apačia 180.38	UAB "TOLIMATIS" Objekto Nr. Sudarė Moli. MOLOČAKY (parašas) (pavardė) Patikrino Gark. STANKER (parašas) (pavardė)
	Nr. 2	KET	100	Viršus 2.45 Apačia 180.38	
	Nr. 3	KET	100	Viršus 2.45 Apačia 180.38	
	Nr. 4	KET	100	Viršus 2.45 Apačia 180.38	
	Nr. 5	KET	100	Viršus 2.45 Apačia 180.38	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
1994 m. 10 mėn. 20 d.					(Inginio tyrinėjimo data)