

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 192

Vilnius
(Miestas)


Bajorai
(gatvė)

Mikolo Lietuvio 70-A-3 (76/32-0062)
(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



$$X = 6069062,85$$

$$Y = 580405,43$$

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes 6 met.
Dangtis		KET	650	—	167,66	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	167,66	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1000	1,71	165,95	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	300	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,86	
	Nr.2	PVC	300	Viršus		Objektas: 01-2/12691
				Apačia	1,86	
	Nr.3			Viršus		Sudarė: J. Kruckovski (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Patikrina: H. Jasiukevičius (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		2007 m. 11 mėn.
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		(Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		