

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 234

Vilnius
(Miestas)


Bajorai *Mikolo Lietuvio*
(gatvė)

70-A-3 (76/33-0062)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



X = 6069017,94
Y = 580314,45

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 6 met.
Dangtis	KET	650	—	168,88	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	—	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1000	2,18	166,70	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	300	Viršus	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	300	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Objektas: 01-212691
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė <i>[Signature]</i> J.Krukovski (parašas) (pavarė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrina <i>[Signature]</i> H.Jasiukevičius (parašas) (pavarė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2007 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	