

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 112

Vilnius
(Miestas)


Bajorai
(gaitė)

Mykolas Lietuvio 70-A-4 (76/33-0062)
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6069118,28$$

$$Y = 580482,78$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 6 met.
Dangtis		KET	650	—	167,32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	167,32	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1000	2,24	165,08	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	300	Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,30	
	Nr.2	PVC	300	Viršus		
				Apačia	2,30	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
Objektas: 01-2-12691						
Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)						
Patikrinė  H.Jasiukevičius (parašas) (pavardė)						
2007 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)						