

-4-

Vandens tiekimo kamera

Nr. () 136 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilniaus Rajonas

Mykolas Lietuvio

70-A-5

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšetų nomenklatura)

ŠULINIO PIUOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Vertikalinis

Horizontalinis



$$x = 6068890,64$$

$$y = 579817,51$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kop. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket	650		172,62	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	172,62	Ar yra dujų?
Sienos	Bet				Pastabos
Dugnas	Bet	240x240	2,44	170,18	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE 200x11,9	Viršus Apačia	1,80 170,82	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PE 200x11,9	Viršus Apačia	1,80 170,82	
	Nr. 3	PE 200x11,9	Viršus Apačia	1,80 170,82	
	Nr. 4	PE 200x11,9	Viršus Apačia	1,80 170,82	Objekto Nr. 01-2-12465
	Nr. 5	PE 110x6,6	Viršus Apačia	1,64 170,98	
	Nr. 6	PE 110x6,6	Viršus Apačia	1,84 170,78	Sudarė J. B. (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Patikrino J. B. (parašas) (pavardė)
					2008 m. 07 mėn. d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)