

-5-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 137

Vilnius
(Miestas)


Bajorai Mykolas Letuvio 70-A-5 (76/33-0080)
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



X=6068895,19
Y=579816,39

Horizontalusis



↑
Š

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes met.kopėčios
Dangtis	KET	650	—	172,64	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	172,64	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	—	2,50	170,14	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE 200x11,9	Viršus	1,86	170,78
			Apačia		
	Nr.2	PE 200x11,9	Viršus	1,86	170,78
			Apačia		
	Nr.3	PE 200x11,9	Viršus	1,86	170,78
			Apačia		
	Nr.4	PE 200x11,9	Viršus	1,86	170,78
Vamzžiai			Apačia		
	Nr.5	PE 100	Viršus	1,89	170,75
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		
			Apačia		

AB "Inžineriniai tyrimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-12691

Sudarė J.Krukovski
(parašas) (pavardė)
Patikrino H.Jasiukevičius
(parašas) (pavardė)

2007 m. mėn.
(Inginimo tyrimo data)